



Vaatemitoituksen ABC miesten vaatetukseen:

Tämän sivun tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi sopiva työvaate, sekä informoimaan eri kokomerkitöjen logiikka.

Kaikki **ATEX**- vaatteet ovat C- mitoituksella kaavoitettu, ellei vaatteessa erikseen toisin mainita.

Vaatteissa yleisesti käytetään kirjain ja numerokokoja yhdistettynä, sekä kirjainkokoja erikseen.

B- mitoitus: Solakka

C- mitoitus: Normaali

D- mitoitus: Tanakka

E- mitoitus: Tukeva

F-mitoitus: Vatsakas

MC- eli C mitoitus on ns. nollalinja, josta muut mitoitukset ovat + tai – senttimetrimitoituksilla.

Kaksinumeroiset kokomerkinnot kirjaimen perässä tarkoittavat normaalimitoitusta.

Esimerkiksi C52 (yleisesti pelkkä 52) on ns. standardimitoituksella valmistettu vaate, eli

C- normaalivartalo ja 52 kokomerkinnot

Osa **ATEX** vaatteista on merkitty kirjanmerkinnöin. **Pääsääntöisesti** takit, talvivaatteet, haalarit, paidat ja liivit on merkitty **XS-6XL** kokomerkinnot.

Kirjainkoon muuntotaulukko numerokokoon;

44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	5XL	6XL									

Tarkan mittataulukon rinnan- ja vyötärön ympärysmitoista, sekä lantion- ja lahkeen mitoista löydät kohdasta **Mittataulukko**.

Mittataulukot yleisesti tehdään niin, että mitat ovat ns. henkilön kiinteitä vartalon mittoja. Mittaa siis esimerkiksi rinnan ympäryksesi ja valitse sen mukaan oikean kokoinen takki taulukosta. **ATEX** tuotteisiin on lisätty työvaate vaatimusten mukaiset väljyysvarat valmiiksi.